



Le mercredi 27 septembre 2017

Centre de Secours de Clermont
65 impasse de la Croix Verte
60600 AGNETZ
Affaire suivie par :
Adc Fabrice Hasard

Capitaine Stéphane Didier
Chef du Centre de Secours de Clermont
A
Monsieur
Le Maire de la commune de LITZ

Objet : Réponse au projet du PLU.

PJ : 1 relevé des points d'eau.

Monsieur le Maire,

Le document du cabinet Espace URBA détaille au sein de son projet PLU la défense incendie sur la commune de LITZ.

Le document du paragraphe I.8.1.5 n'est pas conforme par rapport aux derniers relevés effectués sur la commune de LITZ :

- Les 6 PI de 100mm ont un débit suffisant.
- Les 2 BI de 70mm ne sont pas indisponibles, mais elles présentent un débit insuffisant.

Vu le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieur contre l'incendie, les bouches incendies doivent être signalées et protégées des stationnements des véhicules et une interdiction de stationner doit être matérialisée au sol (dimension d'une place de parking de voiture de tourisme).

La DECI au niveau du hameau de Wariville n'est pas conforme par rapport aux risques à défendre sur le secteur. Effectivement, l'hydrant d'un débit inférieur à 30m³/h ne permet pas de défendre correctement la ferme, les hangars, et les différentes habitations implantées sur cet hameau.

Le service prévision du CS Clermont se tient à votre disposition afin de vous apporter les conseils techniques susceptibles de remédier à cette situation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Capitaine Stéphane DIDIER

1.8.1.5 - Défense incendie

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :

- 2 BI de 70mm indisponibles pour débit insuffisant.
- 2 BI de 100mm OK
- 1 PI de 70mm avec un débit insuffisant
- 6 PI de 100 mm avec un débit insuffisant → suffisant ✓

La défense est satisfaisante sur le territoire de LITZ.

23/03/2015

Défense Incendie de la commune de LITZ

60366

LITZ

Hydrants		Legend				Anomalies				Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	* En service	* Sans anomalies	* Non conforme en service
					✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
					✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
00001	P100	168 (ou 72) rue de la chaussée Brunehaut	100	100/2x070	✓		✓	✓	✓		
00002	P100	47 rue de la chaussée Brunehaut	100	100/2x070	✓		✓	✓	✓		
00003	P100	35 rue de la chaussée Brunehaut	100	100/2x070	✓		✓	✓	✓		
00004	P100	Face au n° 29 rue de la Chaussée Brunehaut	080	100/2x070	✓		✓	✓	✓		
00005	P100	3 rue de l'Ormet voisin	100	100/2x070	✓		✓	✓	✓		
00008	B070	Face au n° 3 rue de l'Ormet Voisin	100	070	✗		✓	✓	✓		Défaut de signalisation / A penser
00007	P100	11 rue du moulin	150	100/2x070	✓		✓	✓	✓		
00008	B100	face mairie rue de la mairie	150	100	✓		✓	✓	✓		Planque signalisation
00009	B100	Angle rue de la mairie et rue de la Chaussée Brunehaut	150	100	✓		✓	✓	✓		Planque signalisation
00011	P070	Rue Aux de Bulles Hameau de Wamville	080	070	✗		✓	✓	✓		Non conforme débit inférieur à 60 m3/h

Source : Service départemental d'incendie et de secours

60366

LITZ

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	P100	72 rue de la chaussée Brunehaut	100	100/2x070	60	60		2,3	3,1	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2014	
2	P100	47 rue de la chaussée Brunehaut	100	100/2x070	68	68		2,6	2,1	✓	✓	✓		N° PEI effacé Contrôle technique du SDIS en 2014	
3	P100	37 rue de la chaussée Brunehaut	100	100/2x070	65	65		2,7	2,3	✓	✓	✓		N° PEI effacé Contrôle technique du SDIS en 2014	
4	P100	Face au n° 29 rue de la Chaussée Brunehaut	080	100/2x070	71	71		2,7	2,5	✓	✓	✓		N° PEI inexistant Contrôle technique du SDIS en 2014	
5	P100	3 rue de l'Ormel voisin	100	100/2x070	68	68		3,0	2,8	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2014	
7	P100	11 rue du moulin	150	100/2x070	78	78		3,5	5,0	✓	✓	✓		Contrôle technique du SDIS en 2014	
8	B100	face Mairie rue de la mairie	150	100	70	70		2,9	3,1	✓	✗	✓	Défaut de signalisation pas de plaque de signalisation	Contrôle technique du SDIS en 2014	
9	B100	Angle rue de la mairie et rue de la Chaussée Brunehaut	150	100	81	81		2,7	2,7	✓	✗	✓	Défaut de signalisation pas de plaque de signalisation	Contrôle technique du SDIS en 2014	
11	P070	Rue Alix de Bulles Hameau de Warville	080	070	25	22		3,7	1,0	✗	✗	✓	Non conforme : débit inférieur à 30m ³ /h (Débit à 0,6 bar = 22m ³ / h) (Débit à 1 bar = 25m ³ / h)	Contrôle technique du SDIS en 2014	

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalies
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service